



RMS3301-L08M

EXTRACCIÓN, VERIFICACIÓN DEL ÁRBOL Y TUNEL DE LEVAS

CARRERA: 41072 ING. DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA 41802 TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRÓNICA

ASIGNATURA: RMS3301 REPARACIÓN DE MOTORES

SEMESTRE: IV

PROFESOR: AXEL HERRERA.

Introducción

El árbol de levas se encarga de abrir y cerrar las válvulas sincronizadamente con el movimiento de los pistones, las fallas mas comunes de este componente son los camones desgastados. Otra faceta importante del levas es que se puede modificar el diagrama de distribución de un motor en un cierto rango. Lo que lo beneficiara en el rendimiento volumétrico.

Deberá solicitar las herramientas necesarias para la actividad en el pañol, el alumno deberá utilizar los motores asignados por el profesor para realizar la actividad. Deberá leer cuidadosamente las instrucciones de este manual para evitar accidentes.

Cada vez que vea este símbolo llame al profesor para que le entregue instrucciones y aclare dudas Sigas las instrucciones de esta guía para evitar accidentes y lograr los objetivos planteados

Objetivos

El objetivo es aprender la secuencia de trabajo para desmontar y verificar e árbol de levas y poder entregar un diagnostico preciso y con esto un optimo funcionamiento del motor.

Duración

135 minutos

Prerrequisitos

El alumno debe haber realizado la guía de ARS4201-L06M

Bibliografía previa

Motores Capítulo 6 Autor José Miguel Alonso Motores, Tema Verificación del árbol de levas Pagina 161 a la 163.



Marco teórico

Sin marco teórico

Actividades a realizar

Actividad 1.1: Procedimiento de extracción del árbol de levas

Equipos requeridos





MOTORES

Número de alumnos sugerido por equipo

Se recomienda realizar la actividad con 2 alumnos

Instrumentos requeridos

No requiere de instrumentos

Herramientas requeridas

Manual del motor Llave de torque Caja de dados Juego de llaves punta corona



Descripción y procedimiento

1. Seleccionar el motor para trabajar.







Fig. 2

- **2.** Si es un motor armado en el que esta trabajando realice el procedimiento de la guía ARS4201-L06M, para desmontar la distribución.
- 3. Una vez extraída la distribución, proceda a soltar la polea del árbol de levas con la pistola de impacto



Fig. 3 POLEA ÁRBOL DE LEVAS



4. Retire los balancines.



Fig 4
Retire los balancines

5. Proceda a soltar los pernos de sujeción del árbol de levas.



Fig. 6 Pernos de sujeción del árbol de levas.

6. Saque el árbol de levas y colóquelo en una superficie limpia y cubierta por algún paño o papel para no dañar los camones.





Pauta de evaluación de la actividad 1.1

			Habilidades			
	Logrado	No Logrado	Descripción			
S/ Herramientas			Selecciona la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.			
U/ Herramientas			Usa correctamente la herramientas			
P/ Desarme			Utiliza procedimiento adecuado y cuidadoso al desarmar componentes			
P/ Armado			Utiliza procedimiento adecuado y cuidadoso al armar componentes.			
		Determi	ninación de la falla y/o actividad			
	Primer intento	Segundo intento	Tercer Descripción intento			
Falla y/o Actividad			Determina una falla o realiza la actividad de forma satisfactoria			
		Desc	cuento (si se aplica) Actitudes			
	Logrado	No Logrado	Descripción			
Orden			Mantiene su espacio de trabajo ordenado mientras realiza la experiencia y se comporta en forma ordena mientras realiza las actividades			
Limpieza			Mantiene su espacio de trabajo limpio mientras realiza la experiencia y se preocupa de que quede limpio al finalizar la actividad			
Cuidado			Realiza la experiencia cuidando no producir daños físicos y materiales a los componentes, compañeros y a él mismo, los cuales son intrínsicos a la actividad.			
Seguridad			Observa las normas y ocupa los implementos de seguridad al trabajar			
Autocontrol			Se mantiene controlado a pesar de los intentos fallidos y ante la presión del			



Actividad 1.2: Verificación del árbol y túnel de levas.

Equipos requeridos



MOTORES

Número de alumnos sugerido por equipo

Se recomienda realizar la actividad con 2 alumnos

Instrumentos requeridos

Micrómetro de exteriores





Reloj comparador o comparador de carátula.







Alexometro



Contra puntas de montaje





Pistola de impacto



Herramientas requeridas

Manual del motor Llave de torque Caja de dados Juego de llaves punta corona

Descripción y procedimiento

1. Para la verificación del túnel de levas monte las tapas del túnel sin los metales.





Fig. 7 Fig. 8
Túnel de levas con las tapas montadas

- 2. Deles el torque especificado en el manual de servicio. (explicación de cómo y porque dar el torque) Explicación del profesor para calibrar alexometro.
- 3. Coloque el alexometro en el interior de cada tapa y anote cada una de las medidas encontradas.






Fig. 9
Alexometro montado el túnel de levas, en este caso se encuentra en el block.

Tabla de valores del huelgo del árbol de levas

,		



- 4. Ahora suelte las tapas del túnel de levas y retírelas.
- 5. Monte el árbol de levas en las contra puntas de verificación.




Fig. 10

6. Coloque el reloj comparador en cada uno de los camones y los descansos haga girar el levas y compare la desviación de cada uno de ellos con el manual de servicio, además con un micrómetro

verifique la alzada de las válvulas en cada Camón. medida)



(explicación de la desviación y como tomar la






Fig. 11 Fig. 12
Verificación de la alzada con micrómetro y reloj comparador






Fig. 13 Verificación de los descansos

7. Debe realizar este proceso en cada uno de los camones y descansos que posea el levas y anotar sus medidas.

Tabla de Medidas de camones y descansos

l abia de Medidas de camones y descansos							

- 8. Una vez terminada las mediciones proceda al armado de a culata y al montaje en el motor siguiendo los pasos aprendidos en la guía ARS4201-L06M
- 9. Al terminar de amar proceda a guardar las herramientas y dejar el lugar de trabajo ordenado y limpio.





Guía de autoevaluación para el alumno





Pauta de evaluación de la actividad 1.2

			Habil	idades				
	Logrado	No Logrado		Descripción				
S/ Herramientas			Selecciona la herramienta adecuada para el trabajo a realizar.					
U/ Herramientas			Usa correctamente la herramientas					
P/ Desarme			Utiliza proce	Utiliza procedimiento adecuado y cuidadoso al desarmar componentes				
P/ Armado			Utiliza proce	edimiento adecuado y cuidadoso al armar componentes.				
		<u> </u>	\ <u>\</u>					
		Determi	inación de	la falla y/o actividad				
	Primer intento	U	Tercer intento	Descripción				
Falla y/o Actividad				Determina una falla o realiza la actividad de forma satisfactoria				
	<u> </u>	<u> </u>						
		Desc	uento (si se	e aplica) Actitudes				
	Logrado	No Logrado		Descripción				
Orden				u espacio de trabajo ordenado mientras realiza la experiencia y se n forma ordena mientras realiza las actividades				
Limpieza			Mantiene su espacio de trabajo limpio mientras realiza la experiencia y se preocupa de que quede limpio al finalizar la actividad					
Cuidado			Realiza la experiencia cuidando no producir daños físicos y materiales a los componentes, compañeros y a él mismo, los cuales son intrínsicos a la actividad.					
Seguridad			Observa las	s normas y ocupa los implementos de seguridad al trabajar				
Autocontrol				e controlado a pesar de los intentos fallidos y ante la presión del a realizar las actividades				



GUÍA DE LABORATORIO

Pauta de eval	luac	ión de	la g	juía													
Rut	_					_						N	ota		_		
Alumno										<u> </u>				•			
												F	echa				
Asignatura		REPA	PARACIÓN DE MOTORES Sigla RMS 3301 Sección														
Nº Actividad		L08M	Nor	mbre	EXTRACCIO	ИČ	, VERI	FIC	AC	IÓN DEL	ÁRBOL Y TU	JNE	L DE	LE	VA:	S	
Descripción																	
						60°	% Hab	ilida	ades	6							
				i	%	_		1			Desci	ipci	ón				
S/Herramienta	as				10%						erramienta adec ente las herramie		para e	l tra	bajo	a realiz	zar.
U/Herramienta	as				20%				Usa	a correctam	ente la herramier	ntas					
P/ Desarme					15%					iza un proce nponentes	edimiento adecua	ido y	cuidad	loso	al d	esarma	r
P/Armado					15%	Litiliza un procedimiente edecuedo y quidedese el ermer											
40% Diagnostico e Información																	
Primer intento:	7 Segundo intento: 4 Tercer 1 Descripción																
Diagnostico					30%			Realiza un correcto diagnóstico basado en las mediciones obtenidas.									
U/ Información	n				10%			Utiliza la información de la guía y/o manual del fabricante para realizar la actividad.									
	N1:									U.							
Actitudes : Descuento (si se aplica) en cada item 区 - Máximo 30%																	
☑ - No Descripción ☑ - Logrado																	
Orden			jiuuo				0.5		exp		spacio de trabajo e comporta en fo						
Limpieza							0.5		Ma	ntiene su es	spacio de trabajo e preocupa de qu						а
Cuidado							1.0				eriencia cuidando compañeros y a			r dar	ňos 1	ísicos a	los
Seguridad							1.0			serva las no pajar	rmas y ocupa los	impl	ement	os d	e se	guridad	l al
Autocontrol							0.5				ontrolado a pesar npo para realizar				fallio	dos y ar	nte la
Descuento																	
El alumno deb	е		Rep	oetir la	experiencia					Pasar a la siguiente	a experiencia						
Firma Alumno																	



GUÍA DE LABORATORIO

Nota: N1 – N2.

Habilidades y Actividad

Calificación por ítem repetido en 2 actividades					
Logra todas las actividades	: 7,0				
Logra 1 de 2 actividades	: 3,0				
Logra 0 de 2 actividades	: 1,0				

Descuento Actitudes:

Calificación por ítem repetido en 2 actividades						
Logra todas las actividades	: 🗹					
No logra en al menos una actividad.	: X					